






## \*\* SET RIP.TERGICRISTALLO POSTERIORE VW GOLF IV, PASSAT

 Articolo	Descrizione	
<b>BGS8632</b> Promo	** SET RIP.TERGICRISTALLO POSTERIORE VW GOLF IV, PASSAT	1 

### Caratteristiche

- per la riparazione di bracci di tergicristalli arrugginiti
- non è necessario sostituire il meccanismo del braccio del tergicristallo con conseguenti minori costi di riparazione