



** SET RIP.TERGICRISTALLO ANTERIORE VW GOLF IV, AUDI A3

 Articolo	Descrizione	
BGS8631	** SET RIP.TERGICRISTALLO ANTERIORE VW GOLF IV, AUDI A3	1

Caratteristiche

- per la riparazione di braccetti arrugginiti di tergicristalli
- non è necessario sostituire il meccanismo del braccetto del tergicristallo con conseguenti minori costi di riparazione